



Roma, 17.11.17  
Prot. N.6486/2017

Alla Sindaca del Comune di Roma  
Piazza del Campidoglio, 100186 Roma  
[lasindaca@comune.roma.it](mailto:lasindaca@comune.roma.it)  
[protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it)

All'Assessora alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Roma  
Piazza di Porta Metronia, 2  
00183 Roma  
[assessorato.ambiente@comune.roma.it](mailto:assessorato.ambiente@comune.roma.it)

All'Assessora alle Infrastrutture del Comune di Roma  
Via Luigi Petroselli, 45

Al Presidente del Municipio Roma 5  
Via di Torre Annunziata, 1  
00177 Roma  
[presidenza.mun05@comune.roma.it](mailto:presidenza.mun05@comune.roma.it)

Oggetto: Si segnala il rischio di crollo delle cavità sotterranee nell'area del Parco di Villa De Santis nel Municipio Roma V.

Urgente attivazione della "Cabina di Regia per la mitigazione della pericolosità e dei rischi connessi al dissesto idrogeologico-idraulico nel territorio di Roma Capitale".

Nell'area del Comune di Roma, nel corso dei secoli, sono state realizzate nel sottosuolo innumerevoli gallerie per l'estrazione della pozzolana e di altri materiali da impiegare nell'attività edilizia. Il progressivo degrado di dette cavità determina con una certa frequenza l'apertura di voragini e franamenti, con conseguenti condizioni di rischio per la cittadinanza e per la stabilità delle strutture sovrastanti, nonché problemi connessi alla interruzione di strade e di reti di servizi (fognature, reti idriche ed elettriche, etc).

Le aree urbane interessate da detto fenomeno sono prevalentemente quella della periferia orientale della città, comprese tra la Via Tiburtina, Viale Palmiro Togliatti e la Via Tuscolana. Detta realtà geoambientale non risulta essere stata presa in adeguata considerazione nella gestione del territorio e nelle scelte urbanistiche fino ad oggi effettuate

Al fine di garantire la necessaria prevenzione e protezione del territorio interessato, è necessario attuare interventi programmatici mirati e sistematici, e non isolati e sporadici a seguito delle singole emergenze che si presentano nel corso del tempo.

L'attuale Giunta Comunale ha cercato di affrontare questa criticità del territorio attraverso la Memoria di Giunta del 28.10.2016 relativa alla istituzione di una **“Cabina di regia per la mitigazione della pericolosità e dei rischi connessi al dissesto geologico-idraulico nel territorio di Roma Capitale”**, anche al fine di “garantire le più idonee iniziative per la previsione, prevenzione e la corretta gestione di eventi quali frane, voragini (sinkholes), ...” etc.

Detta Memoria di Giunta prende atto che “l’assenza di attività di monitoraggio delle pericolosità e dei rischi del territorio e del sottosuolo non consente, ad oggi, di assicurare pronte ed adeguate risposte alle predette criticità che sono diventate peraltro sempre più frequenti nel corso degli ultimi anni”.

Attraverso l’istituzione della suddetta Cabina di regia si intende quindi garantire un migliore coordinamento tra le strutture dell’Amministrazione capitolina oggi preposte alla gestione del suolo e del sottosuolo (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, Dipartimento Tutela Ambientale, Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile).

Nel territorio dell’ex Municipio VI del Comune di Roma, oggi inglobato nell’attuale Municipio Roma V, è presente un esteso sistema di vecchie cave sotterranee, la cui presenza si è manifestata nel corso degli anni in più occasioni in particolare nell’area che va dal Parco archeologico di Centocelle al Parco di Villa De Sanctis, fino all’area di Via Formia e Via Cori.

In particolare nell’area di Villa De Sanctis le criticità legate alla presenza di antiche cave sotterranee hanno reso necessaria nel 2013 la chiusura della scuola in Via Balzani ed il risanamento delle relative fondazioni, e si è reso altresì necessario interdire al pubblico una parte della Villa De Sanctis in corrispondenza dell’area ludica per bambini su Via dei Gordiani, nonché anche l’area verde su Via Romolo Balzani.

A tale riguardo va comunque segnalato che i provvedimenti di interdizione al pubblico sopra adottati risultano essere ad oggi inefficaci, in quanto le recinzioni apposte sono rotte in più punti e non sono peraltro presenti cartelli ammonitori indicanti il pericolo presente.

Anche l’area del parcheggio antistante il civico 5 di Via dei Gordiani risulta essere stato oggetto di interdizione al pubblico per il rischio ivi presente, ma anche qui le recinzioni presenti non risultano essere posizionate in modo efficace allo scopo.

Va inoltre segnalato che una porzione del parcheggio suddetto in prossimità di via dei Gordiani presenta da alcune settimane un considerevole avvallamento, il quale va progressivamente aumentando nel tempo, e che la recinzione adottata attorno ad esso non risulta essere efficace, essendo realizzata in parte solo con semplice fascia di plastica rossa, anziché con idonee barriere fisse. Questa situazione è stata ripresa anche dalla stampa locale

(<http://pigneto.romatoday.it/prenestino/via-dei-gordiani-terreno-sprofondato-rischio-voragine.html>)

Le aree in questione risultano essere in carico al Dipartimento Tutela Ambientale, il quale ne dovrebbe curare la sicurezza.

I rischi relativi al crollo delle cavità sotterranee presenti sono riportati nell’allegato Verbale n.5 del 25.3.2015 della Commissione Urbanistica congiunta con Commissione Lavori Pubblici del Municipio Roma V, nel quale è evidenziata anche la necessità di interventi specifici di verifica e monitoraggio.

Considerata la necessità di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la pubblica incolumità nel parco di villa De Sanctis e nelle aree adiacenti, si chiede al Sindaco di Roma Capitale ed ai competenti Assessori alla Tutela Ambientale ed alle Infrastrutture, nonché al

Presidente del Municipio Roma 5, di adottare tutti i provvedimenti necessari al riguardo, attivando altresì in tempi stretti la Cabina di regia di cui sopra, al fine di mitigare il rischio presente nel parco di Villa De Santis e nelle aree circostanti, attraverso il monitoraggio e la messa in sicurezza del sistema caveale sotterraneo presente, a partire proprio dallo sprofondamento attualmente in atto nel parcheggio antistante Via dei Gordiani 5, e garantendo inoltre con mezzi idonei l'interdizione al pubblico delle aree per le quali è già stata data apposita prescrizione.

Mirella Belvisi  
Vice Presidente



Anna Barberio  
Consigliere

Si allegano

- 1): Memoria di Giunta del 28.10.2016 relativa alla “Istituzione di una Cabina di regia per la mitigazione della pericolosità e dei rischi connessi al dissesto geologico-idraulico nel territorio di Roma Capitale”.
- 2) Verbale n.5 del 25.3.2015 della Commissione Urbanistica congiunta con Commissione Lavori Pubblici del Municipio Roma V,

Info : 338.1137155: